

## 温泉の利用状況について

**泉 質：** ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉  
(低張性 中性 高温泉)

**温泉成分の特徴：** 重曹を多く含み、入浴すると肌がつるつるすべすべするお湯です。湯上がりが爽やかな温泉です。  
(分析場所：第2号源泉)

**源泉の温度及び湧出量：** 48.5℃ 140ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日：H21.10.16)

**浴槽の種類とその状況：** 大浴場、展望露天風呂(全て温泉水を使用)

**循環、かけ流しの状況：** 循環、かけ流し併用式  
(温泉資源保護及び衛生管理の為、浴槽に常に新しい温泉を注入しながらろ過しています。)

**加水の状況：** 冷却のため、井戸水を5%程度加水しています。

**加温の状況：** なし

**新湯との入れ替わり状況：** ー

**入浴剤等の添加：** なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況：** 2日に1回、完全にお湯を抜いて清掃の上、消毒を実施しています。

**浴槽水の消毒状況：** 次亜塩素酸ナトリウムを投入し、浴槽内の塩素濃度を定時確認しています。

**水質検査の頻度：** 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、毎月実施しています。  
※水質検査証は別に表示

平成21年10月16日

**施設名** 翠嵐楼 翠山・翠河の湯

**温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。**

**熊本県温泉協会**