

温泉の利用状況について

- 泉 質**： アルカリ性単純温泉（アルカリ性 低張性 温泉）
- 温泉成分の特徴**： 刺激が少なく、入浴すると肌がつるつるすべすべするお湯です。
（分析場所：源泉）
- 源泉の温度及び湧出量**： 34.9℃ 230ℓ/分
※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H29.12.15）
- 浴槽の種類とその状況**： 大浴場、家族風呂（全て温泉水を使用）
- 循環、かけ流しの状況**： 循環、かけ流し併用式
（温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、浴槽に新しいお湯を自動的に追加しながら浴槽水を回収し、ろ過・殺菌して再利用しています。
浴槽から溢れ出たお湯は再利用していません。）
- 加水の状況**： なし
- 加温の状況**： 入浴に適した温度を保つため加温しています。
- 新湯との入れ替わり状況**： ー
- 入浴剤等の添加**： なし

衛生管理状況について

- 浴槽の清掃状況**： 毎日、完全にお湯を抜いて清掃を行っています。
- 浴槽水の消毒状況**： 衛生管理を確実にを行うため、循環装置に塩素系消毒剤を投入し、細菌の増殖を防いでいます。
- 水質検査の頻度**： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年1回実施しています。
※水質検査証は別に表示

平成29年12月15日

施設名 苓北町温泉センター「麟泉の湯」

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会