

温泉の利用状況について

泉 質： アルカリ性単純温泉(低張性 アルカリ性 低温泉)

温泉成分の特徴： 刺激が少なく、入浴すると肌がつるつるすべすべ
するお湯です。
(分析場所：源泉)

源泉の温度及び湧出量： 27.7℃ 291ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日：H23.11.2)

浴槽の種類とその状況： 大浴場(全て温泉水を使用)

循環、かけ流しの状況： 循環・かけ流し併用式
(浴槽内の汚れを除去する為、浴槽に常に新しい温泉を
注入しながら、浴槽水を回収し、殺菌、ろ過して再利用
しています。)

加 水 の 状 況： なし

加 温 の 状 況： 泉温が低い為、加温しています。

新湯との入れ替わり状況： 3時間程度で入れ替わります。

入 浴 剤 等 の 添 加： なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 一週間に1回以上、お湯を抜いて清掃しています。

浴槽水の消毒状況： 衛生管理を確実にを行うため、自動注入機による
塩素殺菌と1日3回以上の塩素濃度の確認を
しています。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の
防止状況の確認を行うため、年2回実施しています。
※水質検査証は別に表示

平成23年11月2日

施設名 ホテルヴェルデ

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会