

## 温泉の利用状況について

泉 質： 単純温泉（低張性 弱アルカリ性 高温泉）

温泉成分の特徴： 無色澄明 無臭 微弱塩味  
（分析場所：源泉）

源泉の温度及び湧出量： 50.3℃ 193リットル／分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H28.9.21）

浴槽の種類とその状況： 大浴場、露天風呂、貸切露天風呂（全て温泉水使用）

循環、かけ流しの状況： かけ流し式  
（浴槽に常に新しい温泉を注入してあふれさせています。）

加水の状況： なし

加温の状況： なし

新湯との入れ替わり状況： 約3時間で入れ替わります。

入浴剤等の添加： なし

## 衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 毎日完全にお湯を抜いて清掃しています。

浴槽水の消毒状況： 貯湯タンクに1週間に1回細菌増殖防止のため、塩素系消毒剤の錠剤を投入しています。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年1回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

平成28年9月21日

施設名 さつき別荘

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会