

温泉の利用状況について

泉 質 : アルカリ性単純温泉(アルカリ性 低張性 高温泉)

温泉成分の特徴 : 無色・無臭・刺激も少なく、肌がすべすべする美肌効果もあり、湯ざめしにくく、やわらかいお湯です。

(分析場所 : 源泉)

源泉の温度及び湧出量 : 1号泉36.7℃ 揚湯量(2源泉混合)
2号泉44.3℃ 289ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日 : R4.10.18)

浴槽の種類とその状況 : 大浴場、露天風呂、家族風呂 (全て温泉水を使用)

循環、かけ流しの状況 : かけ流し式
(常に新しい温泉を注入し、浴槽からあふれさせています。)

加水の状況 : なし

加温の状況 : 泉温が低いため、入浴適温にするために、加温しています。

新湯との入れ替わり状況 : 約3時間程で入れ替わります。

入浴剤等の添加 : なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況 : 毎日、閉館後、お湯を抜いて清掃を行っています。

浴槽水の消毒状況 : 衛生管理の目的のため、塩素系薬剤を開店前に投入しています。

水質検査の頻度 : 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年1回実施しています。

※水質検査証は別に表示

令和 4年10月18日

施設名 三加和温泉なごみ乃湯

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会