

## 温泉の利用状況について

**泉 質：** 単純弱放射能温泉(低張性 中性 高温泉)

**温泉成分の特徴：** 無色透明で、神経痛、疲労回復等に適応します。  
(分析場所：源泉)

**源泉の温度及び湧出量：** 47.2℃ ー ーリットル/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日：H26.5.28)

**浴槽の種類とその状況：** 足湯(全て温泉水を使用)

**循環、かけ流しの状況：** かけ流し式  
(常に新しい温泉を注入してあふれさせています。)

**加水の状況：** なし

**加温の状況：** なし

**新湯との入れ替わり状況：** 約1時間30分程度で入れ替わります。

**入浴剤等の添加：** なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況：** 月に5回完全にお湯を抜いて、清掃を行っています。

**浴槽水の消毒状況：** 月に1回塩素消毒剤を投入し、コケ類などの発生や細菌の増殖を防いでいます。

**水質検査の頻度：** 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年に1回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

**平成26年 5月28日**

**施設名** 立願寺公園 しらさぎの足湯

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会