

温泉の利用状況について

泉 質： ナトリウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩温泉
(低張性 中性 高温泉)

温泉成分の特徴： 炭酸水素ナトリウム(重曹)を多く含み、湯上がりがさわやかな温泉です。
また、ナトリウム硫酸塩(芒硝)を多く含み、鎮静効果もある温泉です。
(分析場所：源泉)

源泉の温度及び湧出量： 45.4℃ 390ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日：H29.5.17)

浴槽の種類とその状況： 大浴場、露天風呂

循環、かけ流しの状況： 循環、かけ流し併用式
(温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、浴槽に新しい温泉を注入しながら浴槽水を回収し、ろ過して再利用しています。)

加水の状況： 高温のため、加水しています。

加温の状況： なし

新湯との入れ替わり状況： 3時間で入れ替わります。

入浴剤等の添加： なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 毎週1回お湯を抜いて清掃を行っています。

浴槽水の消毒状況： 衛生管理を確実にを行うため、次亜塩素酸ナトリウムを投入し、浴槽内の塩素濃度を4時間毎に確認することにより、細菌の増殖を防いでいます。
(濃度一定管理システム)

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年に2回実施しています。
※水質検査証は別に表示

平成29年 5月 17日

阿蘇の司
施設名 ビラパークホテル&スパリゾート

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会