

温泉の利用状況について

泉 質： アルカリ性単純温泉（アルカリ性 低張性 低温泉）

温泉成分の特徴： 刺激が少なく万人向きの温泉です。透明感があり、湯上がりもすっきりしています。
（分析場所：源泉）

源泉の温度及び湧出量： 31.6℃ ー ーリットル／分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H28.7.15）

浴槽の種類とその状況： 大浴場、露天風呂、宿泊棟露天風呂
（全て温泉水を使用）

循環、かけ流しの状況： 循環・かけ流し併用式
（温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、浴槽に新しい温泉を注入しながら浴槽水を回収し、ろ過して再利用しています。）

加 水 の 状 況： なし

加 温 の 状 況： 泉温が低いため、入浴に適した温度に保つため、加温しています。

新湯との入れ替わり状況： 5時間で入れ替わります。

入浴剤等の添加： なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 3日に1回完全にお湯を抜いて清掃の上、消毒を実施しています。

浴槽水の消毒状況： 衛生管理を確実にを行うため、次亜塩素酸ナトリウムを投入し、浴槽内の塩素濃度を1日2回確認することにより、細菌の増殖を防いでいます。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年に2回実施しています。
※水質検査証は別に表示

平成28年7月15日

施設名 旅館 竹楽亭

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会