

## 温泉の利用状況について

**泉 質：** マグネシウム・ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・炭酸水素塩温泉  
(低張性 中性 温泉)

**温泉成分の特徴：** 無色澄明、無味、無臭  
(分析場所：源泉)

**源泉の温度及び湧出量：** 41.2℃ ---リットル/分 (自噴)

※詳細は別紙温泉分析書のとおり (直近成分分析年月日：R2.3.24)

**浴槽の種類とその状況：** 家族湯 (全て温泉水を使用)

**循環、かけ流しの状況：** かけ流し式  
(常に新しい温泉水を注入し、浴槽からあふれさせています。)

**加水の状況：** なし

**加温の状況：** 気温の低い期間のみ加温しています。

**新湯との入れ替わり状況：** 1時間程度で入れ替わります。

**入浴剤等の添加：** なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況：** 浴槽は、利用者ごとにお湯を抜いて、清掃を行っています。シャワーは、週1回以上通水し、年2回以上の点検を行っています。点検の際に洗浄し、併せて消毒を行っています。

**浴槽水の消毒状況：** なし

**水質検査の頻度：** 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年2回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

令和 2年 3月24日

**施設名** 小山旅館 (家族湯)

**温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。**

**熊本県温泉協会**