

## 温泉の利用状況について

**泉 質：** ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物温泉  
(低張性 中性 高温泉)

**温泉成分の特徴：** 無色澄明、無臭  
(分析場所：源泉)

**源泉の温度及び湧出量：** 71.8℃ ー ーリットル/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり (直近成分分析年月日：R1.12.11)

**浴槽の種類とその状況：** 内湯、家族風呂、露天風呂、洞窟風呂  
(全て温泉水を使用)

**循環、かけ流しの状況：** かけ流し式  
(浴槽に常に新しい温泉を注入してあふれさせています。)

**加水の状況：** なし

**加温の状況：** なし

**新湯との入れ替わり状況：** 随時入れ替わっています。

**入浴剤等の添加：** なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況：** 毎日、完全に湯を抜き、清掃しています。

**浴槽水の消毒状況：** なし

**水質検査の頻度：** 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の  
防止状況の確認を行うため、年に1回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

令和1年12月11日

**施設名** 山の宿 新明館

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会