

温泉の利用状況について

泉 質： アルカリ性単純温泉（アルカリ性 低張性 温泉）

温泉成分の特徴： 刺激が少なく万人向きの温泉です。入浴すると肌が
つるつるすべすべする温泉です。

（分析場所：源泉）

源泉の温度及び湧出量： 35.9℃ 一リットル／分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H24.11.22）

浴槽の種類とその状況： 大浴場、露天風呂（全て温泉水を使用）

循環、かけ流しの状況： 循環・かけ流し併用式

（温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、浴槽に
新しい温泉を注入しながら浴槽水を回収し、ろ過して再利用
しています。）

加水の状況： なし

加温の状況： 泉温が低いため、常に加温しています。

新湯との入れ替わり状況： ー

入浴剤等の添加： なし

衛生管理状況について

浴槽の清掃状況： 毎日完全にお湯を抜いて、清掃を行っています。

浴槽水の消毒状況： 衛生管理を確実にを行うため、次亜塩素酸ナトリウムを
投入し、浴槽内の塩素濃度を2時間毎に確認すること
により、細菌の増殖を防いでいます。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の
防止状況の確認を行うため、年に2回実施しています。

※水質検査証は別に表示

平成24年11月22日

施設名 みやばる温泉 長命館

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会