

## 温泉の利用状況について

**泉 質**： 単純温泉（低張性 弱アルカリ性 高温泉）

**温泉成分の特徴**： 刺激が少なく癖のない万人向きの温泉です。  
（分析場所：源泉）

**源泉の温度及び湧出量**： 49.8℃ 130ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H25. 2. 22）

**浴槽の種類とその状況**： 大浴場、露天風呂（すべて温泉水を使用）

**循環、かけ流しの状況**： かけ流し式  
（浴槽に常に新しい温泉を注入してあふれさせています。）

**加水の状況**： 夏場(5月～9月)に大浴場、露天風呂に20%程度井戸水を加水しています。

**加温の状況**： なし

**新湯との入れ替わり状況**： 約3時間程度で入れ替わります。

**入浴剤等の添加**： なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況**： 毎日、完全にお湯を抜いて清掃の上、消毒を実施しています。

**浴槽水の消毒状況**： なし

**水質検査の頻度**： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年に1回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

平成25年 2月22日

**施設名** 旅館 龍泉閣

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会