

## 温泉の利用状況について

**泉 質：** アルカリ性単純硫黄温泉  
(低張性 アルカリ性 高温泉)

**温泉成分の特徴：** 独特の硫黄臭がします。肌に優しい温泉です。  
(分析場所：源泉)

**源泉の温度及び湧出量：** 47.3℃ 202ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり(直近成分分析年月日：H26.9.5)

**浴槽の種類とその状況：** 大浴場、露天風呂、家族風呂(すべて温泉水を使用)

**循環、かけ流しの状況：** かけ流し式  
(浴槽に常に新しい温泉を注入してあふれさせています。)

**加水の状況：** なし

**加温の状況：** 入浴に適した温度に保つため、加温しています。

**新湯との入れ替わり状況：** 約3時間程度で入れ替わります。

**入浴剤等の添加：** なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況：** 毎日、完全にお湯を抜いて清掃の上、消毒を実施しています。

**浴槽水の消毒状況：** なし

**水質検査の頻度：** 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年に1回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

平成26年9月5日

**施設名** 旅館 鷹の家

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会