

温泉の利用状況について

泉 質： アルカリ性単純温泉（アルカリ性 低張性 温泉）

温泉成分の特徴： 刺激が少なく、万人向きの温泉です。
（分析場所： 源泉 ）

源泉の温度及び湧出量： 36.3℃ 87ℓ/分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：R6.9.6）

浴槽の種類とその状況： 大浴場（全て温泉水を使用）

循環、かけ流しの状況： 循環・かけ流し併用式

（温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、浴槽に新しい温泉を注入しながら、浴槽水を回収し、ろ過して再利用しています。）

加 水 の 状 況： なし

加 温 の 状 況： 入浴に適した温度に保つため、毎日加温しています。

新湯との入れ替わり状況： ー

入 浴 剤 等 の 添 加： なし

衛生管理状況について

浴槽等の清掃状況： 浴槽は、毎日1回、完全にお湯を抜いて清掃を行っています。シャワーは、年2回点検しています。
また、年1回洗浄し、併せて消毒を行っています。

浴槽水の消毒状況： 衛生管理を確実にを行うため、水処理用塩素剤を投入し浴槽内の塩素濃度を1日2回確認することにより、細菌の増殖を防いでいます。

水質検査の頻度： 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年1回実施しています。
※水質検査証は別に表示

令和 6年 9月 6日

施設名 ヘルシーパーク芦北

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会