

## 温泉の利用状況について

**泉質：** アルカリ性単純温泉（低張性 アルカリ性 低温泉）

**温泉成分の特徴：** まろやかで柔らかな肌ざわりの温泉です。  
（分析場所：源泉）

**源泉の温度及び湧出量：** 33.4℃ ー ーリットル／分

※詳細は別紙温泉分析書のとおり（直近成分分析年月日：H28.7.29）

**浴槽の種類とその状況：** 大浴場（2）、露天風呂（2）（全て温泉水を使用）

**循環、かけ流しの状況：** 循環・かけ流し併用式  
（温泉資源の保護及び浴槽内の汚れを除去するため、浴槽に常に新しい温泉を注入しながら浴槽水を回収し、ろ過、加温して再利用しています。）

**加水の状況：** なし

**加温の状況：** 貯湯槽を有するため、衛生管理の面から加温しています。

**新湯との入れ替わり状況：** ー

**入浴剤等の添加：** なし

## 衛生管理状況について

**浴槽の清掃状況：** 週に1回完全にお湯を抜いて清掃をしています。

**浴槽水の消毒状況：** 自動塩素注入機で、塩素を注入し、1日2回塩素濃度を測定しています。

**水質検査の頻度：** 日常的な衛生管理を行うとともに、レジオネラ属菌の防止状況の確認を行うため、年に2回実施しています。  
※水質検査証は別に表示

平成28年 7月29日

**施設名** 山鹿温泉 清流荘

温泉は限りある資源です。大切に使いましょう。

熊本県温泉協会